

№ 1/21-0089 от 26.02.2021

Губернатору
Краснодарского края
КОНДРАТЬЕВУ В.И.

КОПИЯ:

Вице-губернатору
Краснодарского края
ТРЕМБИЦКОМУ А.А.

**О критической ситуации в Новокубанской зоне
деятельности регоператора по обращению с ТКО
в связи с грубыми нарушениями законодательства
при эксплуатации Армавирской свалки ТКО**

Уважаемый Вениамин Иванович!

12.02.2021г. Экологическая Вахта по Северному Кавказу (ЭВСК) провела общественную инспекцию Армавирской свалки ТКО, в результате которой были выявлены серьезные и имеющие системный характер нарушения законодательства при эксплуатации указанной свалки. Фотографии инспекции - см. **Приложение №1**.

Свалка расположена на территории МО город Армавир земельных участках с кадастровыми номерами **23:38:207001:4, 23:38:207000:75, 23:38:207000:74 и 23:38:207000:1**. Объект эксплуатирует МП г.Армавира "Армавиргортранс" (ИНН 2302052249, директор Барков Сергей Иванович), учредителем которого являются администрация МО город Армавир. Свалка внесена в ГРОРО под номером 23-00107-3-00294-020818 как "Полигон захоронения твердых коммунальных отходов".

На указанную свалку поступает основной объем отходов, образующихся в Новокубанской зоне деятельность регоператора, в состав которой входят город Армавир, Гулькевичский, Кавказский, Курганинский, Успенский и Новокубанский районы. Региональным оператором зоны с июня 2018 года является ООО "ЭкоЦентр".

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект корректировки территориальной схемы обращения с отходами в Краснодарском крае, в соответствии с которым планируется, что Армавирская свалка ТКО станет объектом конечного размещения отходов для Мостовской зоны, включающей Лабинский, Отрадненский и Мостовский районы.

Более того, ООО "ЭкоЦентр" предлагает завозить на эту свалку также часть отходов из Тихорецкой зоны регоператора.

При этом о том, когда в Новокубанской зоне появится новый полигон ТБО, соответствующий требованиям законодательства, информации нет. До сих пор даже не выбран земельный участок для его размещения.

Таким образом, складывается ситуация, при которой на Армавирскую свалку ТКО в течение нескольких лет будет свозиться огромный объем отходов из примерно 10 муниципальных образований Краснодарского края. При этом свалка эксплуатируется с

настолько серьезными нарушениями, что контрольные органы имеют все основания для ее закрытия, так как она не соответствует требованиям, предъявляемым к полигонам ТКО. Это приведет к мусорному коллапсу по всей Новокубанской зоне деятельности регоператора.

В этой связи необходимо принятие радикальных мер по наведению порядка на данном объекте размещения отходов и приведению характеристик его эксплуатации в соответствие с требованиями закона.

Для иллюстрации вышеизложенной информации привожу перечень нарушений, допущенных при эксплуатации вышеуказанного объекта размещения отходов.

1) Свалка не оборудована комплексом по сортировке отходов, в результате чего на ней захораниваются несортированные отходы, не прошедшие предварительной обработки. В этой связи можно предположить, что в массе ТКО присутствуют отходы, содержащие полезные компоненты, захоронение которых запрещается в соответствии с **Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017г. №1589**: стеклянные бутылки, незагрязненный пластик и бумага, а также опасные отходы, так как, например, отработанные автомобильные покрышки.

2) В нарушение требований, установленных пунктом 6.9 **СП 320.1325800.2017 (Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация)**, территория свалки не огорожена.

3) В нарушение требований, установленных пунктом 6.10 **СП 320.1325800.2017**, на полигоне отсутствуют локальные очистные сооружения для очистки поверхностных и фильтрационных стоков.

4) В нарушение требований, установленных пунктом 7.5 **СП 320.1325800.2017** и пункта 5.3 **Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"**, для задержания легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами не организованы переносные сетчатые ограждения (щиты). В результате окружающие свалку поля и лесополосы загрязнены разлетающимися со свалки пакетами.

5) В нарушение требований, установленных пунктом 7.3 **СП 320.1325800.2017**, основание полигона ТКО не состоит из гидроизолирующего материала.

6) В нарушение требований, установленных пунктом 7.7 **СП 320.1325800.2017**, и пункта 5.5 **Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01**, перехватывающие обводные каналы, отводящие фильтрационные стоки, не очищаются регулярно от мусора.

7) В нарушение требований, установленных пунктом 6.8 **СП 320.1325800.2017**, на территории свалки не обеспечено в полном объеме послойное чередование ТКО и инертных материалов.

8) В нарушение требований, установленных пунктом 6.1 **СП 320.1325800.2017**, на свалке не обеспечен ни картный, ни траншейный метод захоронения отходов. Отходы захораниваются хаотично по всей территории, занятой отходами, в пределах земельного участка **23:38:0207001:4**.

9) В нарушение требований, установленных пунктом 6.1 **СП 320.1325800.2017** и пунктом 4.2 **Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01**, территория вспомогательной

(хозяйственной) зоны свалки в полном объеме не обеспечена твердым покрытием.

Помимо этого, при эксплуатации свалки допущены нарушения иных требований законодательства:

10) Осуществлен самовольный захват земель под объекты комплекса свалки в пределах окружающего свалку участка **23:38:207000:1**, относящегося к краевой собственности, а также не поставленного на кадастровый учет земельного участка, расположенного между участками **23:38:207001:4**, **23:38:207000:75**, **23:38:207000:74** и **23:38:207000:1**, по которому проходит дорога на свалку. На участке **23:38:207000:1** за пределами отведенной под свалку территории незаконно размещены объекты вспомогательной (хозяйственной) зоны свалки, а также на обширной территории в 2020 году произведена отсыпка земель (вероятно под планируемое расширение свалки). Об отсыпке земель свидетельствуют фотографии, полученные во время инспекции и космоснимки 2020 года, полученные с помощью сервиса Google Earth (см. **Приложение №2**), в сравнении с космоснимком 2019 года (см. **Приложение №3**). Схема расположения самовольно захваченных участков земель - см. **Приложение №4**.

11) На территории свалки в пределах земельного участка **23:38:207001:4** организован карьер по добыче полезных ископаемых. При этом в реестре лицензий на добычу общепольных ископаемых, который ведется Министерством природных ресурсов Краснодарского края, лицензия, которая разрешала бы осуществлять такую добычу на данной территории, отсутствует. Вид разрешенного использования земельного участка **23:38:207001:4** - специальная деятельность также не позволяет вести на данном участке добычу полезных ископаемых.

Вина за допущенные нарушения лежит на МП г.Армавира "Армавиргортранс" и администрации МО город Армавир.

В целях избежания возникновения кризисной ситуации в Новокубанской зоне деятельности регоператора, которая возникнет в случае закрытия Армавирской свалки ТКО, прошу обязать соответствующие краевые ведомства, а также администрацию МО город Армавир принять исчерпывающие меры по устранению грубых нарушений законодательства при эксплуатации данного объекта размещения отходов.

Мотивированный ответ на данное обращение с информацией о принятых мерах прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36. Электронную копию ответа прошу направить на адрес: ewnc.off@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1) Фотографии Армавирской свалки ТКО (12.02.2020г.) - 2 шт.
- 2) Космоснимки территории Армавирской свалки ТКО 2020 года - 3 шт.
- 3) Космоснимок территории Армавирской свалки ТКО 2019 года - 1 шт.
- 4) Схема расположения самовольно захваченных участков земель.

Координатор



РУДОМАХА А.В.